



고용노동부

서울지방고용노동청

수신 관내 건설현장 현장소장 귀하

(경유)

제목 달비계 등 추락위험작업 안전관리 철저

1. 귀 현장의 무재해를 기원합니다.

2. '26. 9. 11. 서울 마포구 소재 건물 인테리어 현장에서 외벽 에어컨 배관 코킹 작업을 하던 근로자가 로프 파단으로 추락하여 사망하는 등 최근 서울지역에서 달비계 작업 중 떨어짐으로 인한 사망사고가 연이어 발생하고 있습니다.

< `26년 달비계 작업 관련 중대재해 발생 현황 >

- ('26. 8. 26.) 서울 서대문구 소재 대학교 건물에서 달비계에 탑승하여 외벽 방수작업 중 추락 사망
- ('26. 9. 7.) 서울 강동구 소재 아파트에서 달비계에 탑승하여 외벽 방수작업 후 하강 중 추락 사망
- ('26. 9. 11.) 서울 마포구 소재 건물 외벽에서 달비계에 탑승하여 배관 코킹 작업 후 하강 중 로프 파단 되며 떨어져 사망

3. 이에, 달비계 작업 중대재해사례 및 핵심 안전수칙 등을 공유하오니 귀 현장에서 이뤄지는 달비계 작업에 대하여 적극적 안전수칙 준수를 촉구하여 주시기 바랍니다.

* 달비계 작업 안전수칙 홍보영상 내려받기

- 안전문화실천추진단(www.kosha.or.kr/safety1team) / 자료실 / 동영상 콘텐츠

붙임: 달비계 작업 중대재해사례 · 3대 핵심 안전수칙 · 달비계 안전점검표 1부. 끝.

서울지방고용노동청장



근로감독관

장윤아

팀장

대결 2026. 9. 14.

구자일

과장

전결

협조자

시행 건설산업예방감독과-5872 (2026. 9. 14.)

접수

우 04555 서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가 24-1 씨티센터타워) 2층 / www.moel.go.kr

전화번호 02-2250-5782

팩스번호 02-6915-4117

/ yoona1986@korea.kr

/ 비공개(4,6)