

●고용노동부공고 제2026-475호

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제13조 및 동법 시행령 제12조에 따라 중대산업재해 발생사실을 아래와 같이 공표합니다.

2026년 10월 15일

고용노동부 장관

2026 상반기 중대산업재해 발생사실 공표

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
1. 주식회사 일광폴리머 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 일광폴리머 서천2공장	2022년 3월 17일 10시경	충남 서천군 중천면 중천공단길62번길 27	사망 1명	○ 내용: 에탄올로 세척한 컨덕터(전기차 히터 구성부품)를 항온항습기에 넣어 건조작업을 하던 중 항온항습기의 내부 폭발로 날아온 항온 항습기의 철문에 머리를 맞아 사망함 ○ 원인: 주식회사 일광폴리머의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인· 개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제7호(종사자 의견 청취), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행 하지 않았음 이로 인해, 인화성 액체인 에탄올로 세척한 컨덕터를 폭발구가 설치되지 않은 밀폐된 구조의 설비인 항온항습기에 넣어 컨덕터에 남은 에탄올이 가열되거나 증발되도록 하였음. 건조로 인하여 발생하는 증기가 폭발의 위험이 있음에도 안전한 장소로 배출 시키지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 1월 30일 ~ 2026년 1월 29일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
2 다대종합건설 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	화성유일병원 증축공사	2022년 5월 9일 11시경	경기 화성시 남양읍 남양로920번길 6	사망 1명	○ 내용: 지하층에서 가설통로를 이용하여 지상으로 이동하던 중 발을 헛디뎠 5m 아래로 떨어져 사망함 ○ 원인: 다대종합건설 주식회사의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전보건 관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 기존 가설통로를 해체하면서 대안 통로를 설치하는 등 안전한 통로를 확보하지 않았고, 추락방호망을 설치하는 등 추락방지조치를 취하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 2월 6일 ~ 2026년 2월 5일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
3. 대아산업 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	대아산업 주식회사 2공장	2022년 5월 10일 15시경	경북 구미시 산호대로 365	사망 1명	○ 내용: 지게차를 운전하여 경사로를 이동하던 중 지게차가 넘어지면서 넘어지는 지게차에 깔려 사망함 ○ 원인: 대아산업 주식회사의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 지게차 전도 등의 위험을 예방할 수 있는 대책과 운행경로 및 작업방법을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 지게차 작업 시 좌석 안전띠를 착용하도록 관리하지 않았고, 지게차 운전자가 건설기계조종사 면허를 갖추었는지 확인하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 3월 27일 ~ 2026년 3월 26일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
4 주식회사 신성산업 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 신성산업 울산공장	2022년 5월 26일 19시경	울산 울주군 온산읍 회학1길 33	사망 1명	○ 내용: 운전 중인 블로우 성형기(금형이 좌우로 이동하면서 플라스틱 용기를 제작하는 기계)의 방호문을 열고 컨베이어 벨트 등에 끼인 스크랩(제품의 가장자리 부스러기 부분) 제거 작업 중 금형 사이에 머리가 끼여 사망함 ○ 원인: 주식회사 신성산업의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건 관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 블로우 성형기의 방호장치가 작동되지 않은 상태임에도 운전을 정지하지 않고 내부 스크랩을 제거하는 작업을 하도록 함으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 1월 23일 ~ 2026년 1월 22일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
5. 유강종합건설 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	숙박시설 신축공사	2022년 6월 12일 08시경	제주 제주시 노형동 917-12	사망 1명	○ 내용: 비계 해체 작업을 위해 비계 외부를 통해 하단으로 이동하던 중 5.8m 아래 바닥으로 떨어져 사망함 ○ 원인: 유강종합건설 주식회사의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제6호(안전 및 보건 전문인력 배치), 제7호(종사자 의견 청취), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 비계 상·하단으로 이동할 수 있는 안전한 통로를 설치하지 않았음. 작업자가 안전대를 착용하도록 관리·감독 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 23일 ~ 2026년 4월 22일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
6. 주식회사 케이피텍 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 케이피텍	2022년 7월 16일 13시경	경기 용인시 처인구 이동읍 시미곡로 37	사망 1명	○ 내용: 롤러를 따라 이동 중인 합성수지 필름에 붙어 있던 이물질을 손으로 제거하는 작업 중 롤러에 끼여 사망함 ○ 원인: 주식회사 케이피텍의 대표이사는 중대재해 처벌법 제4조제1항제2호(재발방지 대책의 수립 및 이행)의 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 작업위치를 이동하지 않고 조작할 수 있는 동력차단장치를 설치하지 않았음. 기계의 정비·청소 작업 시 기계의 운전을 정지하도록 조치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 30일 ~ 2026년 4월 29일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
7. 주식회사 유현씨앤에이 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	경기 수원시 팔달구 매산로2가 13-5 외 1필지 주상복합 신축공사	2022년 10월 4일 09시경	경기 수원시 팔달구 매산로2가 13-5	사망 1명	○ 내용: 복공관(굴착 상부 작업공간을 확보하기 위한 가시설 구조물)을 해체하기 위해 재해자가 ‘ㄱ자’ 철제앵글을 손으로 들어 옮기는 과정에서 균형을 잃고 지하로 떨어져 사망함 ○ 원인: 주식회사 유현씨앤에이의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 추락 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 10월 30일 ~ 2025년 10월 29일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
8. 디케이 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	디케이 주식회사	2022년 11월 7일 20시경	광주 광산구 평동산단로 360	사망 1명	○ 내용: 강판코일을 호이스트 크레인 체인으로 연결하는 작업 중 넘어지는 강판코일에 부딪혀 사망함 ○ 원인: 디케이 주식회사의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제3호(유해·위험 작업 교육 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 중량물 취급 작업에 따른 작업 지휘자를 지정하지 않았고, 강판코일의 전도 방지 조치를 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 10월 31일 ~ 2025년 10월 30일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
9. 주식회사 퍼시픽오션월드 (舊 주식회사 태평양해양산업) 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 퍼시픽오션월드 (舊 주식회사 태평양해양산업)	2023년 3월 25일 13시경	부산 강서구 신항남로 586	사망 1명	○ 내용: 수중에서 선체 하부 촬영을 위해 표면공급식 잠수작업(수면 위에서 호흡용 기체를 공급받는 작업) 중 공기를 공급받지 못해 익사함 ○ 원인: 주식회사 퍼시픽오션월드의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제5호(안전보건 관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전 보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검) 제2호(법령 의무 미이행시 예산 편성·집행 등 조치) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 잠수작업자에게 비상기체공급벨브 및 역지벨브 등이 달려있는 잠수마스크 또는 잠수헬멧 등을 제공하여 착용하도록 하지 않았고, 작업 전 잠수장비를 점검하게 하지 않았으므로써 사고에 이르게 되었음	2020년 11월 27일 ~ 2025년 11월 26일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
10. 주식회사 에이엠특장 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 에이엠특장 김제공장	2023년 6월 3일 16시경	전북 김제시 백구면 백구공단길 31	사망 1명	○ 내용: 철제 적재함 보강을 위해 하부에서 철판 용접 작업 중 전도되는 철제 적재함(3ton)에 깔려 사망함 ○ 원인: 주식회사 에이엠특장의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제3호(유해·위험 작업 교육 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 철제 적재함 하부 보강작업에 대한 사전조사를 실시하거나 전도 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업 계획서를 작성하지 않았고, 작업지휘자를 지정하여 지휘하도록 하지 않았음. 중량물인 철제 적재함을 고정하는 등의 전도 방지를 위한 안전 조치를 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 9일 ~ 2026년 4월 8일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
11. 주식회사 대호종합건설 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	부평동 203-39 오피스텔 및 근린생활시설 신축공사	2023년 9월 6일 07시경	인천 부평구 부평동 203-39	사망 1명	○ 내용: 작업의자형 달비계를 이용하여 외벽 도장 작업 중 작업용 로프가 풀리면서 23m 아래 바닥으로 떨어져 사망함 ○ 원인: 주식회사 대호종합건설의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 달비계를 설치하면서 작업용 섬유로프를 2개 이상 견고한 고정점에 결속하지 않았음. 달비계에 구명줄을 설치하여 안전대를 착용하고 이를 구명줄에 체결하도록 하여야 함에도 이에 대해 지휘·감독하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 11월 20일 ~ 2025년 11월 19일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
12 주식회사 영풍 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 영풍 석포제련소	2023년 12월 6일 9시에서 17시경	경북 봉화군 석포면 승부길 16	사망 1명 부상 3명	○ 내용: 제련소 내 탱크의 모터를 교체하는 작업 중 유출된 삼수소화비소에 급성 중독되어 근로자 1명이 사망하고 3명이 부상을 입음 ○ 원인: 주식회사 영풍의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제2호(안전·보건 전담 조직), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리 책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제2호(법령 의무 미이행시 예산 편성·집행 등 조치) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 근로자가 실내작업장에서 관리 대상 유해물질을 취급함에도 유해물질의 가스·증기 또는 분진의 발산원을 밀폐하는 설비 또는 국소배기장치를 설치하지 않았음. 관리 대상 유해물질을 취급하는 작업자에게 작업 과정에서의 건강장해 예방에 관한 사항을 알리지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 5월 8일 ~ 2026년 5월 7일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
13. 청암종합건설 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	동해선 전철화 평해변전소 외 4동 신축공사	2023년 12월 29일 16시경	경북 울진군 평해읍 평해리 1442	사망 1명	○ 내용: 콘크리트 보수 작업을 위해 상층 작업 발판으로 이동하던 중 작업 발판 사이 개구부로 빠지면서 11m 아래 바닥으로 떨어져 사망함 ○ 원인: 청암종합건설 주식회사의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 작업발판 위·아래로 안전하게 이동할 수 있는 통로를 설치하지 않았음. 개구부에 추락방호망 등을 설치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 5월 1일 ~ 2026년 4월 30일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
14. 주식회사 에이치엔 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 에이치엔	2024년 2월 1일 14시경	경기 안산시 단원구 진흥로 38번길 33	사망 1명	○ 내용: 산소절단기로 철재 지지대를 절단하는 작업 중에 발생한 불티가 폐수저장탱크 속으로 들어가면서 탱크 내부의 인화성 물질과 반응하면서 폭발·화재가 발생하여 사망함 ○ 원인: 주식회사 에이치엔의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리 체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 위험물이 있는 장소에서 불꽃을 발생시킬 수 있는 화기를 사용 금지하지 않았음. 화재예방에 필요한 작업준비 및 작업 절차를 수립하지 않고 방호조치 및 소화기구를 비치하지 않고 불티·불꽃 등의 비산방지 조치를 하지 않았음. 가연성물질이 있는 장소에서 용단 작업을 함에도 화재 감시자를 배치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 5월 2일 ~ 2026년 5월 1일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
15. 주식회사 두손건설 (도급인), 해봉산업건설 주식회사 (수급인) 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	지젤라이프 그래피 오피스텔 신축 공사	2024년 2월 6일 8시경	서울 서초구 서초동 1593-15 외 6필지	사망 1명	○ 내용: 이동식 크레인을 이용해 철골을 지하로 이동시키는 작업 중 크레인과 철골을 연결한 슬링벨트가 끊어지면서 대기하고 있던 재해자가 떨어지는 철골에 맞아서 사망함 ○ 원인: 주식회사 두손건설(도급인)의 경영책임자는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험 요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리 체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 해봉산업건설 주식회사(수급인)의 경영책임자는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 중량물 취급 작업에 따른 작업 계획서를 작성하지 않았음. 낙하물에 의한 위험반경을 고려한 출입금지 구역을 설정하지 않았고, 신호수로 하여금 근로자 접근 차단 조치를 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 10월 31일 ~ 2025년 10월 30일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
16. 주식회사 건일이엔지 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	대경중학교 화장실 환경개선 기계설비공사	2024년 2월 15일 8시경	경기 포천시 소흘읍 봉솔로 23	사망 1명	○ 내용: 천장 배관 작업 중 1.2m 높이의 이동식 비계에서 떨어져 사망함 ○ 원인: 주식회사 건일이엔지의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 이동식 비계에 추락 사고 방지를 위한 안전난간을 설치하지 않았고, 근로자에게 안전모를 지급하고 착용하도록 점검하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 11월 13일 ~ 2025년 11월 12일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
17. 주식회사 강토 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	문경 불교회관건립 신축공사	2024년 2월 24일 08시경	경북 문경시 점촌역옆길 3	사망 1명	○ 내용: 창호를 건물 내부로 반입하기 위해 비계의 안전난간 해체 작업 중 11.7m 아래 바닥으로 떨어져 사망함 ○ 원인: 주식회사 강토의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영 방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건 관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전 보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 안전난간 해체 작업 시 추락방호망을 설치하거나 근로자에게 안전대를 착용하도록 하지 않았고, 안전대 부착설비를 설치하지 않았으므로써 사고에 이르게 되었음	2021년 3월 13일 ~ 2026년 3월 12일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
18. 예창건설 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	서구 문화회관 리모델링 공사	2024년 3월 7일 11시경	인천 서구 서달로 190	사망 1명	○ 내용: 무대 구조물 상부에서 무대 구조물 해체를 위한 절단 작업 중 절단된 무대 구조물을 뚫아 22m 아래로 떨어져 사망함 ○ 원인: 예창건설 주식회사의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준), 제7호(종사자 의견 청취), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼), 제9호(도급, 용역, 위탁 시 평가기준·절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 안전대를 걸어 사용할 수 있는 설비를 설치하지 않았고, 안전대 및 부속 설비의 이상 유무를 작업 시작 전 점검하지 않았음. 시설물 등 해체 작업 시 해체 방법 등을 포함한 작업계획서에 따라 작업하도록 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 5월 22일 ~ 2026년 5월 21일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
19. 서원조명공업 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	서원조명공업 주식회사	2024년 3월 7일 15시경	경기 화성시 동부대로 822	사망 1명	○ 내용: 자동 커팅기를 사용하여 알루미늄 절단 작업 중 자동 커팅기 사이에 끼어 사망함 ○ 원인: 서원조명공업 주식회사의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 작업위치를 이동하지 않고 조작할 수 있는 위치에 동력차단장치를 설치하지 않았음. 기계 운전 시작 전 작업방법, 방호장치 등 필요한 조치를 취하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 11월 22일 ~ 2025년 11월 21일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
20. 주식회사 도담건설 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	송산면 육일리 보도설치공사	2024년 4월 13일 12시경	경기 화성시 송산면 육일리 144-3 일대	사망 1명	○ 내용: 굴착기를 이용하여 중량물인 도로표지판을 인양하는 작업 중 넘어지는 도로표지판에 맞아 사망함 ○ 원인: 주식회사 도담건설의 경영책임자는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 중량물의 전도 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았고, 굴착기를 사용하는 인양 작업을 신호하는 신호수를 배치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 11일 ~ 2026년 4월 10일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
21. 주식회사 디에이치알건설 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	삼성씨에스 주식회사 공장의 화재복구공사	2024년 4월 18일 10시경	경북 문경시 신기공단 2길 37	사망 1명	○ 내용: 이동식 크레인으로 들어올린 썬라이트 판넬을 지붕 철골 위에서 잡으려다 썬라이트 판넬에 부딪혀 13m 아래 바닥으로 떨어져 사망함 ○ 원인: 주식회사 디에이치알건설의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 중량물의 취급 작업을 할 때 추락 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았고, 작업지휘자를 지정하여 지휘하도록 하지 않았음. 추락방호망 등 방호장치를 설치하지 않았으며, 안전대를 지급하지 않고 안전대를 걸 수 있는 설비를 설치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 12월 26일 ~ 2025년 12월 25일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
22 주식회사 도송에너지 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 도송에너지	2024년 4월 20일 13시경	경기 안성시 원곡면 지문로 84-91	사망 1명	○ 내용: 파쇄기 내부 청소 작업 중 갑자기 작동한 파쇄기에 빨려 들어가 사망함 ○ 원인: 주식회사 도송에너지의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 파쇄기의 전원을 완전히 차단하지 않고 청소작업을 하게 하였음. 청소작업 중 다른 사람의 운전을 방지하기 위해 파쇄기의 기동장치에 잠금장치를 하거나 표지판을 설치하는 등 방호조치를 취하지 않았으므로써 사고에 이르게 되었음	2021년 1월 23일 ~ 2026년 1월 22일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
23. 남일종합식품 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	남일종합식품	2024년 5월 22일 10시경	부산 사하구 장평로132번길 20	사망 1명	○ 내용: 지게차 팔레트 위에서 열풍기 코일 교체 작업 후 내려오다 운전석 조작 레버를 발로 디터 지게차 마스트와 헤드 가드 사이에 끼여 사망함 ○ 원인: 남일종합식품의 사업주는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 지게차 운전자가 운전석 이탈 시 시동키를 분리시키도록 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 10일 ~ 2026년 4월 9일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
24. 주식회사 지성코퍼레이션 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 지성코퍼레이션 제1공장	2024년 6월 15일 14시경	충북 충주시 대소원면 쇠실로 622	사망 1명	○ 내용: 운전 중인 큐빙기(벽돌을 자동으로 적재하는 기계) 하부에서 벽돌 블록의 배열을 조정하는 작업 중 하강하는 큐빙기에 끼어 사망함 ○ 원인: 주식회사 지성코퍼레이션의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험 요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 큐빙기에 의한 위험을 방지하기 위해서 큐빙기 개방시에 작동하는 자동 정지 장치를 설치하거나 운전 중에는 개방되지 않는 방호울 등을 설치하지 않았음. 작업 지휘자 배치 등을 통해 운전 중인 큐빙기로 근로자가 접근하는 것을 방지하는 등 필요한 조치를 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 12월 19일 ~ 2025년 12월 18일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
25. 주식회사 대한기업 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 대한기업	2024년 7월 8일 08시경	경남 창원군 성산면 후천공단길 27	사망 1명	○ 내용: 크레인을 이용하여 들어올린 도장물이 균형을 잃고 떨어져 도장 작업 중이던 재해자가 도장물(1.2ton)에 맞아 사망함 ○ 원인: 주식회사 대한기업의 경영책임자는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제3호(유해·위험 작업 교육 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 안전인증을 받지 않은 크레인을 사용하였음. 중량물의 낙하 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 크레인으로 인양한 중량물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 미리 출입을 통제하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 4일 ~ 2026년 4월 3일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
26. 주식회사 국제 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	대상 주식회사 거창공장 내 소방시설 작동기능 점검 및 보완 공사	2024년 7월 15일 17시경	경남 거창군 가조면 석강3길 127	사망 1명	○ 내용: 사다리 위에서 피난구유도등 설치를 위해 벽에 드릴로 구멍 뚫는 작업 중 사다리가 넘어지면서 2.4m 아래 바닥으로 떨어져 사망함 ○ 원인: 주식회사 국제의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건 관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검), 제3호(유해·위험 작업 교육 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 근로자에게 안전모 등 보호구를 착용하도록 하지 않았음. 이동식 사다리를 견고한 시설물에 연결하여 고정하거나 아웃트리거를 설치하지 않았으며 다른 근로자가 지지하지 않고 혼자 작업하게 함으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 2월 21일 ~ 2026년 2월 20일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
27. 케이호이스트 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	공장신축공사	2024년 8월 13일 07시경	충북 옥천군 옥천읍 옥천농공길 86	사망 1명	○ 내용: 크레인을 이용하여 들어올린 철골 다발이 균형을 잃고 떨어지면서 하역을 위해 대기하고 있던 재해자가 철골 다발(555 kg)에 맞아 사망함 ○ 원인: 케이호이스트의 사업주는 중대재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영 방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제8호(급박한 위험 대비 매뉴얼) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 중량물의 낙하 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 크레인으로 인양한 중량물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 출입을 통제하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 4일 ~ 2026년 4월 3일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
28. 유신단열 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	유신단열 주식회사 울산2공장	2024년 8월 14일 10시경	울산 울주군 웅촌면 고연공단3길 16	사망 1명	○ 내용: 크레인을 이용하여 금형이 적재된 운반대를 인양하는 작업 중 파단되는 크레인 구조물에 맞아 사망함 ○ 원인: 유신단열 주식회사의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제3호(유해·위험 작업 교육 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 붕괴 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 크레인에 정격하중·운전속도·경고표시 등을 부착하지 않고, 적재하중을 초과한 운반대 사용을 제지하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 18일 ~ 2026년 4월 17일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
29. 주식회사 삼광인더스트리 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 삼광인더스트리	2024년 8월 21일 21시경	경북 영천시 고경면 거곡로 227-52	사망 1명	○ 내용: 지게차에 대형 포대 자루를 거는 작업 중 지게차와 철제 기둥 사이에 끼여 사망함 ○ 원인: 주식회사 삼광인더스트리의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 지게차 협착 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 지게차 운전석에 잠금장치를 하거나 시동키를 분리하는 등 운전자가 아닌 사람이 운전하지 못하도록 조치하지 않았음. 건설기계조종사면허가 없는 근로자의 지게차 이용 운반작업을 제한하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 5월 1일 ~ 2026년 4월 30일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
30. 주식회사 현우 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 현우	2024년 10월 1일 11시경	전남 담양군 월산면 월광로 306	사망 2명 부상 1명	○ 내용: 지게차 포크 위에 올려진 고소작업대에서 차광막 설치 작업 중 고소작업대가 균형을 잃고 7.9m 아래 바닥으로 떨어지면서 사망함 ○ 원인: 주식회사 현우의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 지게차를 사용하는 작업 시 추락 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 적재·하역 등 지게차의 주된 용도 외 사용을 제한하지 않았음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 5월 22일 ~ 2026년 5월 21일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
31. 주식회사 당진종합건설 (도급인) 주식회사 유일 (수급인) 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 프로스타 당진공장 증축공사	2024년 10월 7일 14시경	충남 당진시 석문면 삼봉리 2235	사망 1명	○ 내용: 지붕 철골 상부에서 C형강 배치 작업 중 개구부로 빠지면서 8m 아래 바닥으로 떨어져 사망함 ○ 원인: 주식회사 당진종합건설(도급인)의 경영책임자는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험 요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 주식회사 유일(수급인)의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가기준) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 추락 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 추락방호망과 안전대 부착설비를 설치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 18일 ~ 2026년 4월 17일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
32 주식회사 페이지종합건설 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	갈담리 근린생활시설 신축공사	2024년 10월 25일 15시경	경기 용인시 처인구 모현읍 갈담리 516-2 외 1필지	사망 1명	○ 내용: 지붕 위에서 물받이 설치 작업 중 11.3m 아래 바닥으로 떨어져 사망함 ○ 원인: 주식회사 페이지종합건설의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침), 제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리 체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 작업발판이나 추락방호망 등 추락 방지 설비를 설치하지 않았고, 안전대를 지급하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 4월 17일 ~ 2026년 4월 16일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
33. 주식회사 명인아이에이치 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	테크젠 1600kW 인덕션히터 이설공사	2025년 1월 22일 15시경	경남 함안군 군북면 안산단2길 49-10	사망 1명	○ 내용: 지게차로 들어올린 인덕션 히터 상부에서 가용접 및 평탄화 작업 중 뚫려 있는 계단 연결부로 빠져 2.7m 아래 바닥으로 떨어짐 ○ 원인: 주식회사 명인아이에이치의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험 요인 확인·개선 절차) 등 안전보건관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 차량계 건설기계 사용 작업 및 중량물 취급 작업을 할 때 사전조사를 하고, 그 결과를 고려한 작업계획서를 작성하지 않았음. 작업계획서에 따라 작업을 지휘할 작업지휘자를 지정하지 않았음. 추락 위험이 있는 장소에 비계 조립 등 작업발판을 설치하지 않았고, 안전모·안전대를 착용하도록 조치하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 2월 21일 ~ 2026년 2월 20일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
34. 주식회사 엘케이스톤 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	주식회사 엘케이스톤	2025년 1월 25일 07시경	강원 원주시 귀래면 귀운길 117	사망 1명	○ 내용: 컨베이어 벨트에 얼어붙은 흙을 제거하는 작업 중 벨트에 끼여 사망함 ○ 원인: 주식회사 엘케이스톤의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인· 개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 등 권한·예산 부여 및 평가 기준), 제7호(종사자 의견 청취) 등 안전보건관리 체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법 하게 이행하지 않았음 이로 인해, 컨베이어 회전축에 덮개를 설치 하지 않았음. 컨베이어 벨트 청소 작업 시 운전을 정지하도록 하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 5월 22일 ~ 2026년 5월 21일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
35. 영조스틸 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	영조스틸	2025년 2월 17일 16시경	부산 사상구 사상로385번길 42	사망 1명	○ 내용: 굴착기를 사용하여 고철수집 운반차에 실려 있는 고철을 하역하는 작업 중 고철수집 운반차 뒤에 있던 재해자가 선회하는 굴착기와 고철수집 운반차 사이에 끼어 사망함 ○ 원인: 영조스틸의 사업주는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행) 등 안전보건 관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 차량계 건설기계인 굴착기의 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았음. 차량계 건설기계에 접촉되어 부딪힐 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시키지 않거나 유도자를 배치하지 않았음. 굴착기에 후사경과 후방영상표시장치 등 운전자가 좌우 및 후방을 확인할 수 있는 장치를 갖추지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 2월 21일 ~ 2026년 2월 20일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
36. 태광정밀 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	태광정밀	2025년 4월 25일 14시경	부산 강서구 제도로1092번가길 38	사망 1명	○ 내용: 금형(1 ton)의 표면을 다듬는 사상 작업 중 넘어진 금형에 깔려 사망함 ○ 원인: 태광정밀의 사업주는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행) 등 안전보건 관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 안전모 등 보호구를 지급하여 착용하도록 하지 않았음. 금형을 붙들어 지탱하는 등 안전 조치를 하지 않았음. 중량물을 취급하는 작업을 할 때 전도 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2020년 12월 6일 ~ 2025년 12월 5일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
37. 부산ST 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	부산ST	2025년 7월 21일 11시경	부산 사상구 강변대로532번길 19	사망 1명	○ 내용: 철재 배관 재고 확인 작업 중 넘어지는 철재 배관에 깔려 사망함 ○ 원인: 부산ST의 사업주는 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호(유해·위험요인 확인·개선 절차), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행) 등 안전보건 관리체계 구축 및 그 이행에 관한 조치를 적법하게 이행하지 않았고, 시행령 제5조제2항제1호(안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검) 등 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치를 적법하게 이행하지 않았음 이로 인해, 철재 파이프가 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하는 등 안전 조치를 하지 않았음. 중량물을 취급하는 작업을 할 때 전도 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않음으로써 사고에 이르게 되었음	2021년 1월 23일 ~ 2026년 1월 22일 까지 중대산업재해 1건 발생